

ФИО эксперта Астанкова Елена Владимировна		контактный телефон 8 34764 32747						
		электронная почта liceum6@mail.ru						
Дата обследования: 08 октября 2015								
Наименование школы: МОБУ Лицей № 6 МР Мелеузовский район РБ								
Улица:	Бурангулова	Номер дома:		1	1	Корп./стр.		
Общие мероприятия для инвалидов в школе:								
	Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)							
√	Хорошо освещенная зона входа в темное время суток							
√	Имеется переговорное устройство на входе(домофон), кнопка вызова персонала							
	Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная							
√	Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида)							
	Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляскек месту оказания услуг							
	Контрастная маркировка на имеющихся стеклянных дверях							
	На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку							
	Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении, путеводитель							
	Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать)							
	Информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т. п.							
	Информация в виде телетекста (бегущая строка)							
	Речевое оповещение, звуковые объявления							
	Информация на звуковых носителях имеется (аудиогид)							
	Система напольных тактильных направляющих для незрячих							
	Тактильный номер этажа на поручне лестницы							
	Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении							
	Таблички обозначения помещений и указатели шрифтом Брайля							
	Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц со слуховыми аппаратами							
	Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)							
Специальные мероприятия для инвалидов в школе								
2.	Парковка							
√	Возможность парковки вблизи объекта			Специальная парковка для инвалидов				
	Отсутствует парковка в радиусе 100м			Крытый паркинг, подземный паркинг				
3.	Вход в здание и учреждение							
	Лифт имеется			Лифт доступный для инвалидов на кресле-коляске				
√	Пандус имеется		√	Поручень на пандусе				
4	Длина одного марша пандуса (без площадок)			0,31	Высота подъема одного марша пандуса			
Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках								
	Мобильный подъемник			Подъемная платформа наклонная			Платформа подъемная вертикальная	
Входная лестница								
√	Одномаршевая		С промежуточными площадками			Винтовая	Поручень с 2 сторон	
Характеристики материала наружной лестницы								
	Бетонная		Металлическая	√	Керамогранит	8	Кол-во ступеней	
Характеристики внутренней лестницы								
	Бетонная		Металлическая		Керамогранит		Количество ступеней внутренней лестницы	
Входная дверь в здание:		0,9м	ширина рабочей створки в см			√	Домофон, звонок имеется	
	Одна створка распашная		√	Две створки распашных			Автоматическая раздвижная	
	Открывается в обе стороны (качающаяся)			Автоматическая распашная			Вращающаяся (вертушка)	
Материал дверного полотна:								
√	Прозрачное полотно, смотровая панель			без доводчика	√	С доводчиком	Задержка открывания	
4.	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов							
	Женский		есть на каждом этаже			Этаж	Мужской	
	есть на каждом этаже		Этаж					
√	Общий		есть на каждом этаже		1	Этаж		
	Туалет открывается персоналом			Ширина двери в кабину в см				
Габариты кабины:		Ширина	Глубина	Пространство у унитаза:	120	Ширина в см	120	Глубина в см
√	Поручень справа от унитаза		Откидной поручень со стороны пересадки					
√	Поручень слева от унитаза		Откидной поручень со стороны пересадки					
0,45	Высота унитаза		√	Раковина с подъездом под нее на глубину не менее, чем на 30см				
	Экстренный вызов персонала имеется				Кнопка открывания замка снаружи имеется			

Необходимо: Зачеркнуть крестом поле слева от текста или проставить размеры.